



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Межведомственной комиссии

/ А.В. Миллюков /

Ф.И.О.

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 34 от «30» марта 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад — объект образования
- 1.2. Фактический адрес объекта: 445246, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1172,7 кв. м;
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4512,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего - капитального -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области (СП ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск «Детский сад №10»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Западное управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): **дети от 2-х до 7-ми лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **169 человек в день, вместимость 208 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Внутримunicipальный автобус № 1, остановка «Правая Волга», «ул. Комсомольская».**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100** м.

3.2.2. Время движения (пешком) **10** минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **есть более 4 см — бордюры, тротуар;**
их обустройство для инвалидов на коляске: **да, имеется уклон асфальтового покрытия менее 20 градусов с обустройством съезда с тротуара для инвалидов на коляске более 10%.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У) ВНД (К, С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен условно ДУ (О, Г, У), при этом временно недоступен ВНД для инвалидов колясочников (К) и с нарушениями зрения (С). Для достижения состояния доступности объекта ДП-В необходимо произвести значительный комплекс мероприятий по адаптации объекта и его обустройству в порядке капитального ремонта или частичной реконструкции здания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (создание недостающих элементов)
2	Вход (входы) в здание	текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт (реконструкция)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021-2030 годы

в рамках исполнения: государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2025 годы
и муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск «Город дружелюбный к людям» на 2021-2025 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
изменение состояния доступности объекта с ДУ и ВНД на ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления):

государственная информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» //http://geoportal.samregion.ru/minsocdem
 (наименование сайта, портала)

Паспорт доступности объекта составил:

Заведующий СП ГБОУ СОШ № 11

г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»

 Подзолкина Ю.А.
 (подпись)
 " 30 " марта 2021г.

Полноту и достоверность информации подтверждаю:

Директор ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск

 Дунова О.А.
 (подпись)
 " 30 " марта 2021г.

Согласовано:

Заместитель Главы г.о. Октябрьск –
 руководитель МКУ «Комитет по архитектуре,
 строительству и транспорту Администрации
 г.о. Октябрьск»

 Милуков А.В.
 (подпись)
 " 03 " апреля 2021г.



Председатель Октябрьской городской
 общественной организации СОО ООО
 «Всероссийское общество инвалидов»

 Коннова В.П.
 (подпись)
 " 30 " апреля 2021г.



Пронумеровано, прошнуровано

4 листов « 30 » 03 2021 г.

Директор ГБОУ СОШ № 11

г.о. Октябрьск  Дунова О.А.





УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Межведомственной комиссии

/ А.В. Милуков /

Ф.И.О.

2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 34 от «30» марта 2021г.

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

средней общеобразовательной школы №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильичевича

городского округа Октябрьск Самарской области «Детский сад №10»

(полное юридическое наименование объекта)

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 17; телефон: 8 (84646) 4-16-15; e-mail: school11_ukt@samara.edu.ru

445246, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 11; телефон: 8 (84646) 4-19-12; e-mail: dou10_uktyabrsk@samara.edu.ru

Директор Дунова Ольга Анатольевна, заведующий структурным подразделением Подзолкина Юлианна Анатольевна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Октябрьск Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Западное управление министерства образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности объект образования, дошкольное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг посещаемость 169 человек в день, вместимость 208 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное блочное здание, базовый материал несущих стен – крупные панели с облицовкой, материал лестниц – бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 6 входов: 2 – центральных, 4 – запасных

8. Год постройки 1976

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Внутримunicipальный автобус № 1 остановка «Правая Волга», «ул. Комсомольская»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
	более 4 см		
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	1,60 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	2,5 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	2,5 м	К		текущая ширина пешеходного пути позволяет осуществить разъезд на колясках без дополнительного устройства площадок
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,02 м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м	К, С, О		имеются ориентиры
	Места отдыха <***>	наличие	есть	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	-	К, О		

	покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					функционально-планировочный элемент «Автостоянка и парковка для посетителей»
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Открытая лестница»
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус на рельефе»
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	-			
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		

Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
2.1. Крыльцо или входная площадка Центрального входа					
Высота площадки	м	0 м			
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,5 x 3,0 м	О, С		
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		не требуется
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С		не требуются
Навес	наличие	есть	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
Система вызова помощи	наличие	есть	К	ремонт	переустановить на высоте от 0,85 м до 1,0 м от поверхности площадки
2.2. Лестница наружная					
Нескользящее покрытие	наличие	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница наружная»
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
высота поручней	0,9 м	-	О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <***>	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		

						«пандус наружный» и не требуется ввиду отсутствия перепадов высот
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О			
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К			
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О			
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О			
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О			
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-				
в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К			
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	-	К			
промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	-	К			
в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О			
Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О			
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К			не требуется
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка		
Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка		

2.4. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	1,5 x 1,4 м	К	реконструкция	увеличение ширины
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	0,9 м	К, О		
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	0,08 м 0,02 м 0,10 м	К	ремонт	занижение высоты
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С		не требуется

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	С		
---	---------	------	---	--	--

Поручни по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	О, С	установка	установка поручней в соответствии с нормативами
на высоте	0,9 м	-	О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша	> = 1,0 м	отсутствует	К	установка пандуса или подъемника в соответствии с нормативами	отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа»
Угол уклона	< = 5°	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	К		альтернативное решение подъемника мобильного
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
стационарный	наличие	отсутствует	К		нет технической возможности для установки
мобильный	наличие	отсутствует	К	установка	приобретение
3.3. Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1,25 м	К		
Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	-	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г	установка	отсутствуют пиктограммы доступности
Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствуют	С	установка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствуют	Г	установка	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствуют	Г	установка	
Тактильная схема	наличие	есть	С		имеется на всех входах в

Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):		наличие	отсутствуют	К, О, С, Г	создание	здание
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м		> = 1 на этаж	-	О		
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м		> = 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения		< = 0,1 м	-	С		
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)		0,6 м	отсутствует	С	создание	
Опорные устройства		наличие	отсутствуют	О, С	установка	
Контрастная маркировка дверных проемов <*>		наличие	есть	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница, перепады высот на этажах»
Контрастная маркировка		наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице:		наличие	-	О		
на высоте		0,9 м	-	О		
нетравмирующие завершения поручней		наличие	-	К		
завершающие горизонтальные части поручней		наличие	-	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша		> = 1,0 м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний на этаже»
Угол уклона		< = 5°	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху		> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:		наличие	-	К, О		
на высоте (нижний поручень)		0,7 м	-	К		
на высоте (верхний поручень)		0,9 м	-	О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - 2 шт. одинаковые						
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)		0,6 м	отсутствует	С	создание	устройство тактильной полосы перед маршем
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем		0,3 - 0,5 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней		наличие	есть	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	отсутствуют	О, С	установка	
Поручни непрерывные с двух сторон:		наличие	есть	О, С	замена, установка детского поручня	имеются поручни прерывные только с одной стороны марша

	на высоте	0,9 м	1,0 м	О, С	замена	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствуют	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	0,0 м	О, С	замена, создание	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствуют	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствуют	С	установка	нанесение тактильных наклеек на поручни с номером этажа

3.7. Лифт пассажирский

	Кабина:		-			отсутствует функционально- планировочный элемент «Лифт пассажирский»
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq$ = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - $\geq$ 1,1 x 1,4 м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq$ = 0,95 м, для действующих объектов - $\geq$ 0,8 м	-	К		
	Зеркало <*>	наличие	-	К		
	Поручни <*>	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

4.2. Обслуживание в кабинете – Группы № 1, 2, 3, 4, 5, 6

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К	реконструкция	расширение проемов и замена дверей
--	---------------------	--------------	-------	---	---------------	---------------------------------------

Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	1,7 м	К		
высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	0,025 м	С		
Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	1,5 м	О		
Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,8 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
Место для сидения <*>	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	> = 2 %	-	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	-	К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К	создание	ситуационная помощь сотрудника учреждения
5. Санитарно-бытовые помещения					
5.1. Санузел для посетителей					
Санузел	наличие	есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов					
Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	реконструкция	оборудование санузла или 2-х кабин для инвалидов в соответствии с нормативами
Знак доступности помещения	наличие	-	К		
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
Ширина дверного проема	> = 0,9 м	-	К, О		
Направление открывания дверей	наружное	-	К		

Кабины для инвалидов:		отсутствуют		ремонт, установка	
количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
ширина дверного проема	> = 0,9 м	-	К, О		
габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	-	К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	-	К, О, С		
Унитаз:		отсутствует		установка	
опорные поручни	наличие	-	К, О		
откидные поручни <*>	наличие	-	К		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 x 1,2 м	-	К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Раковина:		отсутствует		установка	
высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О		
опорный поручень	наличие	-	О		
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	-	К, О		
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	-	К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Зеркало поворотное	наличие	-	К, О		
Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
Душевые:		отсутствуют			предусмотрен проектом поддон для мытья ног, отсутствует техническая возможность для установки отдельной душевой
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м	-	К, О		
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	-	К, О		
опорный поручень	наличие	-	К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	1,7 м	К, О, Г, С		

высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08 м	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С	установка	
Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствуют	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствуют	С	установка	
высота размещения	1,3 - 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	создание	
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	Г	установка	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	С, Г	установка	
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствуют	Г, С	установка	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют	К, С, О, Г	установка	
Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
стационарная	наличие	-	Г		
переносная	наличие	отсутствует	Г	установка	

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой

тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

7. Выводы

На основании проведенного обследования объекта, рассмотрения его технических характеристик, ему присваивается оценка состояния доступности – **доступен условно ДУ (О, Г, У)**, при этом временно недоступен **ВНД** для инвалидов колясочников (К) и с нарушениями зрения (С). Для достижения состояния доступности объекта **ДП-В** необходимо произвести значительный комплекс мероприятий по адаптации объекта и его обустройству в порядке капитального ремонта или частичной реконструкции здания.

1. Территория, прилегающая к объекту:

- при входе на территорию установить информацию об объекте;
- установить на пути к главному входу в здание указатели направления движения;
- создать тактильные полосы перед съездом и перед препятствием на тротуаре в соответствии с нормативами.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги):

- установить на входной площадке крыльца водоотвод (решетку или уклон к открытой стороне площадки);
- переустановить кнопку вызова помощи на высоте от 0,85 до 1 м от поверхности площадки;
- установить у входа звуковой и световой маяки;
- выполнить реконструкцию тамбура по увеличению его габаритов (ширины), произвести ремонт порогов тамбура по их занижению.

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги):

- на лестнице на уровень 1-го этажа установить поручни с двух сторон марша в соответствии с нормативами;
- установить пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа или пандус переносной (при отсутствии стационарного) или приобрести подъемник мобильный лестничный для инвалидов;
- в коридоре/холле: установить пиктограммы доступности, опорные устройства, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, создать места отдыха и ожидания по одному на этаже для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата глубиной зоны сидения - не менее 1,2 и для колясочников глубиной - 1,5 м, шириной - 0,9 м, нанести рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участки пола перед поворотом и дверями, произвести маркировку дверных проемов контрастной лентой;
- на лестницах межэтажных выполнить устройство тактильной полосы перед маршами вверх и вниз, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, установить поручни непрерывные с двух сторон маршей в соответствии с нормативами, установить цифровые контрастные обозначения этажей, выполнить нанесение тактильных наклеек на поручни с номерами этажей.

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности):

- для обслуживания в группах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 выполнить расширение дверных проемов с заменой дверей, устранить пороги и установить информацию тактильную;

- оборудовать специализированную зону обслуживания инвалидов-колясочников – выделить на первом этаже группу, при этом не нужно приобретение мобильного лестничного подъемника, достаточно установки переносного (ролло) пандуса для лестницы на уровень 1-го этажа.

5. Санитарно-бытовые помещения:

- произвести реконструкцию существующего санузла с оборудованием отдельного санузла или 2-х кабин для инвалидов в соответствии с нормативами: установить унитаз, раковину, опорные и откидные поручни, крючки для костылей, водопроводный кран с рычажной рукояткой или сенсорный бесконтактного типа, зеркало, писсуар, систему тревожной сигнализации.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:

- установить указатели, пиктограммы для инвалидов, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, произвести маркировку кабинетов приема со стороны ручки и на кабинах санитарно-бытовых помещений;


- установить переносную индукционную систему, текстофон (текстовый телефон) или текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильный аппарат, телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложения: 1. Технический паспорт на здание объекта.
2. Фотоматериалы основных структурно-функциональных зон объекта.


Пронумеровано, прошнуровано
8 листов « 30 » 03 2021 г.
Директор ГБОУ СОШ № 11
г.о.Октябрьск Дунова О.А.

Представители рабочей группы:


Начальник отдела капитального строительства МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»


(подпись) Криворученко А.А.
" 30 " 03 2021 г.

Главный инспектор отдела по молодёжной политике МКУ
«Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»



(подпись) Шебьева О.С.
" 30 " 03 2021 г.

Заведующий СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад №10»


(подпись) Подзолкина Ю.А.
" 30 " марта 2021 г.

ль организации, эксплуатирующей объект:

Директор ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск


(подпись) Дунова О.А.
" 30 " 03 2021 г.

МП

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Октябрьской городской общественной
организации СОО ООО «Всероссийское общество
инвалидов»


(подпись) Коннова В.П.
" 30 " 03 2021 г.

МП



КОПИЯ
ВЕРНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича
городского округа Октябрьск Самарской области

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2020 г.

№ 5.1- о/д

О назначении ответственных сотрудников за организацию работы
по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов
ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск и предоставляемых услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в учреждении на заместителя директора по УВР Райник Л.С.
2. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» заведующего СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» Подзолкину Ю.А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.А. Дунова

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УВР

подпись

Райник Л.С. 01.09.2020
Фамилия И.О. дата

Заведующий СП ГБОУ СОШ № 11
г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»

подпись

Подзолкина Ю.А. 01.09.2020
Фамилия И.О. дата